





図 所在地



指定区域

土壌溶出試験結果一覧表 (mg/L)					
調査地点	深度 (m)	TCE	DCM	c12DCE	
B7-8	表層	0.003未満	0.062	0.004未満	
	-0.5	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
	-1	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
	-2	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
	-3	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
	-3.5	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
	-4	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
B1-6	表層	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
	-0.5	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
	-1	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
	-2	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
	-3	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
	-3.5	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
	-4	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
B1-4'	表層	0.003未満	0.01	0.004未満	
	-0.5	0.003未満	0.01	0.004未満	
	-1	0.003未満	0.002未満	0.004未満	
	-2	0.003未満	6.1	0.004未満	
	-3	0.003未満	7.5	0.004未満	
	-3.5	0.003未満	0.068	0.004未満	
	-4	0.003未満	0.01	0.004未満	
-5	0.003未満	0.002	0.004未満		
-6	0.003未満	0.007	0.004未満		


- 土壌ガス不検出地点 (11地点)
- 土壌ガス検出地点 (20地点)
- 土壌溶出量が指定基準を満たした区画・・・4区画
- 土壌溶出量が指定基準を超過した区画・・・3区画
- △ 深度調査で指定基準を満たした地点
- △ 深度調査で指定基準を超過した地点



- △ 手動型2槽式脱脂洗浄機 (トリクロロエチレン)
- △ 5槽式バスケット洗浄機 (ジクロロメタン)
- △ 廃液保管場所
- △ 洗浄槽 (トリクロロエチレン)
(第2工場が建つ以前に使用。撤去済み)

土壌溶出試験結果一覧表 (mg/L)

調査地点	水位	TCE	DCM	c12DCE
B7-8	-2.4	0.017	0.075	0.015
B1-3	-3.2	0.058	0.042	0.052
B1-6	-3.1	5	0.38	5.3
B1-4'	-3.1	0.085	82	0.005



- 土壌ガス不検出地点 (11地点)
- 土壌ガス検出地点 (20地点)
- 土壌溶出量が指定基準を満たした区画・・・4区画
- 土壌溶出量が指定基準を超過した区画・・・3区画
- △ 深度調査で指定基準を満たした地点
- △ 深度調査で指定基準を超過した地点
- 地下水が地下水基準を超過した区画・・・4区画

手動型2槽式脱脂洗浄機 (トリクロロエチレン)

5槽式バスケット洗浄機 (ジクロロメタン)

廃液保管場所

洗浄槽 (トリクロロエチレン)

(第2工場が建つ以前に使用。撤去済み)