

表20 ダイオキシン類分析結果（河川）

| 水域名 | 地点名 | 所在市町 | ダイオキシン類 | |
|-----------|-------|------|--------------|--------------|
| | | | 水質(pg-TEQ/l) | 底質(pg-TEQ/g) |
| 左門殿川（神崎川） | 辰巳橋 | 尼崎市 | 0.36 | 89 |
| 庄下川 | 庄下川橋 | 尼崎市 | 0.58 | 61 |
| | 尾浜大橋 | 尼崎市 | 0.15 | 1.0 |
| 昆陽川 | 尾浜橋 | 尼崎市 | 0.31 | 2.4 |
| 武庫川 上流 | 大橋 | 三田市 | 0.091 | 0.72 |
| 武庫川 中流 | 百間樋 | 宝塚市 | 0.089 | 0.079 |
| 法華山谷川 | 千鳥大橋 | 高砂市 | 0.46 | 6.0 |
| 明石川 下流 | 嘉永橋 | 明石市 | 0.099 | 0.54 |
| 谷八木川 | 谷八木橋 | 明石市 | 0.12 | 2.3 |
| 喜瀬川 | 野添橋 | 播磨町 | 0.25 | 0.59 |
| 別府川 | 十五社橋 | 加古川市 | 0.41 | 1.6 |
| 天 川 | 日笠歩道橋 | 高砂市 | 0.34 | 38 |
| 市 川 上流 | 神崎橋 | 福崎町 | 0.1 | 0.59 |
| 千種川 上流 | 室橋 | 千種町 | 0.076 | 0.18 |
| 千種川 下流 | 隈見橋 | 上郡町 | 0.14 | 0.096 |
| | 坂越橋 | 赤穂市 | 0.31 | 0.21 |
| 円山川 上流 | 上小田橋 | 八鹿町 | 0.081 | 0.11 |
| 竹野川 | 竹野新橋 | 竹野町 | 0.074 | 0.87 |
| 佐津川 | 佐津川橋 | 香住町 | 0.073 | 2.8 |
| 矢田川 上流 | 細野橋 | 美方町 | 0.065 | 0.07 |
| 矢田川 下流 | 油良橋 | 香住町 | 0.066 | 0.066 |
| 岸田川 上流 | 高橋 | 温泉町 | 0.066 | 0.073 |
| 岸田川 下流 | 清富橋 | 浜坂町 | 0.072 | 0.39 |
| 竹田川 | 広田橋 | 市島町 | 0.13 | 0.87 |
| 洲本川 | 潮橋 | 洲本市 | 0.94 | 31 |
| 三原川 | 脇田橋 | 西淡町 | 0.81 | 2.9 |

表21 ダイオキシン類分析結果（湖沼）

| 湖沼（ダム）名 | 所在市町 | ダイオキシン類 | |
|---------|------|--------------|--------------|
| | | 水質(pg-TEQ/l) | 底質(pg-TEQ/g) |
| 一庫ダム | 猪名川町 | 0.072 | 22 |
| 大川瀬ダム | 三田市 | 0.14 | 25 |
| 神谷ダム | 姫路市 | 0.065 | 10 |

表22 ダイオキシン類分析結果（海域）

| 水域名 | 地点名 | ダイオキシン類 | |
|---------|----------|--------------|--------------|
| | | 水質(pg-TEQ/l) | 底質(pg-TEQ/g) |
| 大阪湾 | 神戸市東部沖 1 | 0.066 | 17 |
| | 西宮市沖 1 | 0.069 | 8 |
| | 神戸市中央部沖 | 0.066 | 9.7 |
| | 洲本内港内 | 0.069 | 25 |
| | 志筑港内 | 0.078 | 2.1 |
| 播磨灘 | 明石港沖 | 0.067 | 0.69 |
| | 高砂本港内 | 0.088 | 9.4 |
| | 大塩港内 | 0.079 | 9.8 |
| | 飾磨港内 1 | 0.087 | 17 |
| | 別府港沖 | 0.070 | 0.27 |
| | 網干港沖 | 0.069 | 3.2 |
| 淡路島西部南部 | 西淡町慶野沖 | 0.066 | 9.4 |
| 日本海 | 津居山港内 | 0.066 | 0.08 |