

整理番号	整 - 3 - 227	指定年月日・指定番号	令和3年8月6日	形 - 153	所在地	丹波市氷上町成松字漆原132番1、字八反畑151番1の各一部	
調製・訂正年月日	令和3年8月6日(調製)、令和3年8月11日(土地の形質の変更)、令和3年11月26日(土地の形質の変更)、令和5年8月22日(一部解除)						
形質変更時要届出区域の概況	事業場				面積	502.22	m ²
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				-			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類				-			
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由				-			
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置				-			
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨				-			
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	R3.5.20 R5.7.26	カドミウム及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション	
		シアン化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
		鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準				
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法	
	R3.8.25	R3.12.31	掘削除去、埋め戻し	三菱電機社会インフラ機器株式会社	有	分別等処理(異物除去、含水率調整)、浄化等処理(抽出-洗浄処理)	
	R3.12.10	R4.1.31	掘削除去、埋め戻し	三菱電機社会インフラ機器株式会社	有	分別等処理(異物除去、含水率調整)	
					有・無		
					有・無		

備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

備考2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。