

第7-10表 喜瀬川（平成19年度）

| 流域名 水域名 | 地点名 | 地点統一 番号 | 類型 | 達成 期間 | 調査 区分 | 採取 水深 | pH | | DO | | | BOD | | | | | | SS | | | 大腸菌群数 | | | | |
|------------|-----|------------|----|----------|----------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----------|-----|--------------|----------------|-----|---|----------|---------------------|
| | | | | | | | 最小 ～最大 | m/n | 最小 ～最大 | m/n | 平均 | 最小 ～最大 | m/n | 日間平均値 | | | | 最小 ～最大 | m/n | 平均 | 最小 ～最大 | m/n | 平均 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 最小～最大 | x/y | % | 平均 | | | | | | | 中央値 | 75%値 |
| 喜瀬川 喜瀬川 | 城橋上 | 032-52 | D | ハ | 年間 | 表層 | 7.4 ～ 8 | 0 /12 5 | 7.1 ～ 12 | 0 /12 12 | 7.7 | 2.3 ～ 7 | 0 /12 12 | 2.3 ～ 7 | 0 /12 12 | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 5 ～ 20 | 0 /12 12 | 11 | 7.9×10 ³ ～ 2.4×10 ⁴ | - /2 | 1.6×10 ⁴ |
| 喜瀬川 喜瀬川 | 野添橋 | 032-01 | D | ハ | 年間 | 表層 | 7.1 ～ 7.7 | 0 /12 12 | 7.1 ～ 11 | 0 /12 12 | 9 | 1.6 ～ 8.8 | 1 /12 12 | 1.6 ～ 8.8 | 1 /12 12 | 8.3 | 4.1 | 3.8 | 5.1 | 1 ～ 11 | 0 /12 12 | 7 | 4.5×10 ² ～ 5.4×10 ⁵ | - /12 | 8.9×10 ⁴ |
| 喜瀬川 喜瀬川 | 古宮橋 | 032-51 | D | ハ | 年間 | 表層 | 7.1 ～ 7.6 | 0 /6 6 | 6.5 ～ 8.3 | 0 /6 6 | 7.3 | 1.2 ～ 3.1 | 0 /6 6 | 1.2 ～ 3.1 | 0 /6 6 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3 ～ 12 | 0 /6 6 | 8 | 3.3×10 ³ ～ 1.1×10 ⁵ | - /6 | 5.5×10 ⁴ |

【備考】 m:環境基準値を超える検体数
平均:日間平均値の年平均値

n:総検体数
中央値、75%値:日間平均値の年間の中央値及び75%値

x:環境基準に適合しない日数

y:総測定日数