

第7-33表 河川底質測定結果(平成20年度)

平成20年5月～9月

河川	地点名	水分量 (%)	強熱減量 (%)	Pb ( $\mu\text{g/g}$ )	Cu ( $\mu\text{g/g}$ )	Cd ( $\mu\text{g/g}$ )	Zn ( $\mu\text{g/g}$ )	As ( $\mu\text{g/g}$ )	Mn ( $\mu\text{g/g}$ )	Ni ( $\mu\text{g/g}$ )	T-Cr ( $\mu\text{g/g}$ )	T-Hg ( $\mu\text{g/g}$ )	備考
左門殿川	辰巳橋	30.8	4.1	71.2	125	3.7	532	11.9	187	43.1	125	0.42	
猪名川	軍行橋	20.7	1.1	36.7	59.0	1.2	242	9.1	443	16.8	21.8	<0.01	
武庫川	三田大橋	20.1	0.8	6.1	4.7	0.5	57.7	8.2	232	7.5	6.7	<0.01	
	百間樋	19.0	0.6	6.1	4.2	0.3	35.7	4.2	130	3.0	3.4	<0.01	
市川	神崎橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	橋脚工事のため採泥不可能
	工業用水取水点	23.3	1.3	38.0	34.2	1.9	353	11.3	248	14.1	37.5	0.03	
夢前川	夢前橋	22.9	1.2	9.2	14.3	0.7	52.8	12.7	213	10.9	11.2	0.01	
	才崎橋	21.5	1.1	10.0	7.6	0.7	55.8	9.5	223	12.4	69.9	0.01	
揖保川	竜野橋	21.2	1.3	13.0	13.5	1.1	59.2	15.0	371	18.4	21.3	0.01	
	王子橋	20.9	1.2	10.8	11.2	1.0	61.9	9.6	346	15.1	19.0	0.01	
千種川	隈見橋	19.1	1.1	6.1	11.8	0.9	37.1	9.1	334	18.4	19.9	<0.01	
	坂越橋	21.0	1.0	6.9	7.9	0.7	32.6	5.2	267	12.3	15.3	<0.01	
明石川	嘉永橋	19.9	0.4	3.1	4.1	0.3	27.0	2.6	148	7.1	5.6	<0.01	